

압축 저항 측정 규격



1. 적용범위


이 규격은 당사에서 측정하는 압축 저항의 측정방법에 적용한다.

2. 측정장비

- 1) 압축저항 측정 지그(자체제작)
- 2) Multi Tester (저항 측정기) : HI0KI 3540

3. 측정방법

- 1) 압축저항 지그와 저항측정기를 [그림 1]과 같이 연결 한다.
- 2) 압축저항 측정 시료를 [그림 1]의 압축저항 지그의 A부(60 × 60 × 12T, Gold Plated) 사이에 넣는다.(도전성양면테이프가 부착된 사양의 제품의 경우는 테이프 간지를 제거 후 측정한다.)
- 3) 지그에 부착 된 인디케이터를 보고 측정하려는 변위만큼 압축시켜 저항측정기에 측정되는 측정치를 읽는다.



■ 그림

